

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Москве

101999, г. Москва, ул. Тверская, д.8, к.2

1 РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

119002, г. Москва, Малый Могильцевский пер., д.3,

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

Акт обследования № 42

« » 2013 года

г. Москва, Малый
Могильцевский пер., д.3
город, село, поселок

 ч. мин.

Я, старший инженер 1 РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России
фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) Обследование

по г. Москве майор внутренней службы Тишин Николай Игоревич

в период с 11 часов 00 минут «04» июля 2013 года по 17 часов 00 минут «04» июля 2013 года провел обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях: Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Институт этнокультурного образования»

наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.

расположенное по адресу: 119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д.5

при обследовании совместно с: Везнер Н.Н. – исполнительным директором

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещение учебного класса встроены в административное здание II-ей степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытия ж/б, площадь занимаемых помещений 121,55 кв.м., помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре, системы противопожарной защиты проходят планово-предупредительный ремонт, пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности, имеется 2 эвакуационных
(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность,

выхода непосредственно наружу, электропроводка эксплуатируется в соответствии с ПУЭ, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание:

помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормами

пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости

положенности, сотрудники прошли обучение мерам пожарной безопасности

зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем

противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

С Актом обследования ознакомлен(а):

Везнер Н.Н. - исполнительный директор

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

"04" июля 2013 г.



Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а):

Везнер Н.Н. - исполнительный директор

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности по дополнительным программам

"04" июля 2013 г.

Обследование проводил:

Старший инженер 1 РОНД Управления по ЦАО

Главного управления МЧС России по г. Москве

майор внутренней службы

Тишин Н.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» июля 2013 года



(подпись)